

EN BID AF TORVECENTERET

KATALOG MED ARTIKLER




Indgangs Rondel

Vare beskrivelse:

**Ø480cm højde 260 +
50cm glas og stål
indgangsparti.**

Ekstra info:

**Midterdelen er demonteret
og ligger i 2 andre lokaler
på stueetagen.
Funktionalitet ikke
afprøvet.**





Galv. trappe med repos

Vare beskrivelse:

14 trin ca 27x100cm
ligeløb + halvsving repos
ca. 240x285cm +
gelænder. Højde ca.
248cm gulv til gulv.

Ekstra info:



4 Glasvægge

Vare beskrivelse:

4 stk 10mm hærdede
glasplader ca 98x219cm
+ aluramme i top og
bund.

Ekstra info:

De er tunge!




90m2 hårdtræs gulv

Vare beskrivelse:

Massiv (Merbau) 15mm gulv i stave á 65x600mm med fer og not på alle sider

Ekstra info:

Lim på bagsiden må påregnes og "spild" på forsiden kan forekomme.



Rullegitter mv.


506

Vare beskrivelse:

**Sikrings gitter ca.
340x240cm + øvrigt
interiør i "Young Ones"**

Ekstra info:

**Funktionalitet ikke
afprøvet.**



Glasplader og spots mv.

Vare beskrivelse:

5 diverse hærdede glasplader + skinnespots, lamper, prøverum, the køkken og øvrigt interiør fra "Zizzi"

Ekstra info:

Gulvet er limet Pergo laminat, som må medtages hvis det kan optages fornuftigt.




6 glasplader

Vare beskrivelse:

**4 stk 10mm hærdede
glasplader ca 98x219cm
+ aluramme i top og
bund. + 2 smallere
stykker**

Ekstra info:



Glasplader og spots mv.

Vare beskrivelse:

Diverse glasplader, skinner, spot, vaskeskab og øvrigt interiør fra "Butik Ami"

Ekstra info:

Gulvet må medtages men det ser ikke ud til at kunne tages op til genbrug.





The køkken mv.

Vare beskrivelse:

Lille køkken af 3 elementer med vask + konsolhylder + håndvask og bløde plader mv. fra hjørnebutik i stueetagen.

Ekstra info:





Dobbelt branddør

Vare beskrivelse:

**Dobbelt BD-30 dør med 2
pumpelukkere ca.
200x210cm inkl. karm.**

Ekstra info:







Butiksdør og glasvægge

Vare beskrivelse:

6 stk 10mm hærdede
glasplader ca 98x219cm
+ aluramme i top og
bund. + mahogni / glas
facadedør ca. 102x227cm

Ekstra info:

Glaspladerne er tunge!




Smarte hylder mv.

Vare beskrivelse:

8 hylder af glasbyggesten med stålkant + lamper og skab mv. fra "Frisøren"

Ekstra info:

Gulvet kan medfølge men det ser ikke ud til at kunne tages op til genbrug.






Dobbelt butiksdør

Vare beskrivelse:

**Dobbeltdør i teak og glas
med messingbeslag ca.
160x212cm + 2
sidepartier ca. 70x180cm**

Ekstra info:




100 m2 gulv mv.

Vare beskrivelse:

Ca. 100 m2 lamel trægulv
i fyr/ask som
tilsyneladende godt kan
tages op + vaskeskab og
hylde mv. fra "Galleri"

Ekstra info:



10 stk glasplader

518

Vare beskrivelse:

**9 stk 10mm hærde
glasplader med folie ca
98x219cm + aluramme i
top og bund. + smal
ekstra stykke.**

Ekstra info:

De er tunge!



Butiksskranker mv.

519

Vare beskrivelse:

**Skranker, køkkener, podier
og rustfri bordplader mv.
fra "Madam Blå"**

Ekstra info:




Glasvægge

Vare beskrivelse:

**10 stk hærdede
glasplader med folie i
diverse størrelser.**

Ekstra info:

Glaspladerne er tunge!





Dobbelt glasdør

Vare beskrivelse:

**Dobbelt dør ca
240x275cm inkl.
overparti.**

Ekstra info:

**Kan nok ændres til "sving
begge veje dør"**




Ca. 300m² hårdttræs gulv

Vare beskrivelse:

**Massiv (Keruing Yang)
20mm gulv i stave á
63x900mm med fer og
not på alle sider**

Ekstra info:

**Lim på bagsiden må
påregnes og "spild" på
forsiden kan forekomme.**




12 stk glasværn

Vare beskrivelse:

10 stk 8x1600x1000mm
hærdede glas værn plader
+ 1 større og 1 mindre

Ekstra info:

Stål holdere skal blive så
der kan etableres
faldsikring.




Gipsplader og -stål

Vare beskrivelse:

**15 gipsplader
6,5x900x2500mm og lidt
forskellige gips-stål-
profiler.**

Ekstra info:

**Ikke brugte
byggematerialer efterladt
på 1. etage**




Skillevæg i træ og glas

Vare beskrivelse:

10 moduler ca.
130x277cm + 1 smallere
modul + 1 modul med
dør.

Ekstra info:

Op bygget i reglar, OSB
plader og enekelt lags
glas med lister på 1.
etage.



Brandskab + lamper

Vare beskrivelse:

**Brandskab med
slangevinde + 10 lamper i
trappe opgangen.**

Ekstra info:




30 glasplader

Vare beskrivelse:

30 stk 10mm hærdede
glasplader ca 98x210cm
+ aluramme i top og
bund. + et par smallere
stykker

Ekstra info:

Skal bæres ned fra 1.
etage og de er tunge!




Mini køkken mv.

Vare beskrivelse:

**Trinette køkken Atlas/Ifö
og diverse butiksinventar.**

Ekstra info:

**Ikke afprøvet – skal bæres
ned fra 1. etage.**



Mini køkken og glasplader

Vare beskrivelse:

Trinette køkken og 5
hærdede glasplader ca.
10x980x2100mm + alu
profil i top og bund.

Ekstra info:

Fra HB Legetøj på 1. sal.
Tunge glasplader!
Køkken ikke afprøvet.




Hærdede glasplader

Vare beskrivelse:

**23 stk 10mm hærdede
glasplader ca 98x210cm
+ aluramme i top og
bund. + et par smallere
stykker**

Ekstra info:

**Tunge glasplader skal
bæres ned fra 1. etage**





Julepynt mv.

Vare beskrivelse:

**Stort parti juleudsmykning
(ældre 2.sort), skinnespot,
lamper og andet
butiksinventar.**

Ekstra info:

**Tag hvad du vil have fra
hjørnebutik på 1. etage.**



Ca. 300m² hårdttræs gulv


533

Vare beskrivelse:

**Massiv (Keruing Yang)
20mm gulv i stave á
63mm bredde og op til
900mm længde med fer
og not på alle sider**

Ekstra info:

**Lim på bagsiden må
påregnes og "spild" på
forsiden kan forekomme.**



Branddør og -skab

Vare beskrivelse:

**BD-30 branddør i karm ca.
89x209cm + brandskab
med slangevinde.**

Ekstra info:

**Fra hjørnebutik på 1.
etage.**




8 Glasplader

Vare beskrivelse:

**10mm hærde
glasplader ca 98x210cm
+ aluramme i top og
bund.**

Ekstra info:

**Tunge plader der skal
bæres ned fra 1. etage.**




Vaskeskab mv.

Vare beskrivelse:

**Vaskeskab + stort spejl +
foldedør + ca 20 m²
Bøgeparket gulv Junckers
13mm der måske godt
tages op til genbrug.**

Ekstra info:

Fra 1. etage.



Dobbelt branddør

Vare beskrivelse:

**Dobbelt BD-30 dør med 2
pumpelukkere ca.
200x210cm inkl. karm. +
brandskab på stativ.**

Ekstra info:

Fra 1. etage



Ca. 175m² hårdttræs gulv

538

Vare beskrivelse:

Massiv (Merbau) 15mm gulv i stave á 65x600mm med fer og not på alle sider

Ekstra info:

Lim på bagsiden må påregnes og "spild" på forsiden kan forekomme.



Skabe mv.


539

Vare beskrivelse:

**5 omklædningsskabe + 6
hærdede glasplader +
spotskinner i loftet +
diverse butiksinventar mv.**

Ekstra info:

**Fra 1. etage.
Ikke nøgler til alle
skabene.**




10 glasplader

Vare beskrivelse:

**10mm hærdede
glasplader ca 98x210cm
+ aluramme i top og
bund.**

Ekstra info:

**Tunge plader fra "Munke
Kroen" på 1. etage.**



Bardisk



541

Vare beskrivelse:

Bar i mørkt træ med
messing beslag ca. 3x3m.
Inkl. isoleret kølerum til
"de kolde"

Ekstra info:

Fra "Munke kroen" på 1.
etage. Køl ikke afprøvet.




Inventar fra Kro

Vare beskrivelse:

Køkken, toiletter, lamper, køleskb, døre og paneler mv.

Ekstra info:

Paneler er tilsyneladende lette at skille ad. Køleskab etc. er ikke afprøvet. Fra "Munke Kroen" på 1. etage.



Skabe mv.

544

Vare beskrivelse:

8 personale skabe med hver 4 rum, der ikke alle har nøgle + tremmebænk mv.

Ekstra info:

Fra personale omklædning på 1. etage.



Ca. 300 m² hårdttrægulv



545

Vare beskrivelse:

**Massiv (Keruing Yang)
20mm gulv i stave á
63x900mm med fer og
not på alle sider**

Ekstra info:

**Hele gangarealet på 1.
etage. Ingen
prøveoptagning, men
forvent lim etc. på
bagsiden.**




26 Glasværn

Vare beskrivelse:

20 stk ca
8x1725x1000mm
hærdede glas værn plader
+ 3 buede og 3 mindre

Ekstra info:

Stål holdere skal blive så
der kan etableres
faldsikring.





17 Glasværn

Vare beskrivelse:

7 stk ca
8x1725x1000mm
hærdede glas værn plader
+ 10 mindre

Ekstra info:

Stål holdere skal blive så
der kan etableres
faldsikring.






Sikrings rullegitter

Vare beskrivelse:

**Alu rulle gitter ca
250x250cm fra 2. etage**

Ekstra info:

Ikke afprøvet.



Vinduesparti mv.

Vare beskrivelse:

Mahogni vinduesparti med dør ca. 240x250cm + køkken elementer med opvasker + toilet og kontor inventar mv.

Ekstra info:

Fra 2. etage.



Branddør BD-60

551

Vare beskrivelse:

Måler ca 79x209cm inkl.
karm, fra 2. etage.

Ekstra info:





Glasvæg med døre

Vare beskrivelse:

**9 stk 98x250cm glas inkl.
kantbeslag der er fuget
sammen + 2 glasdøre ca.
105x210cm + overparti**

Ekstra info:

Tunge glas fra 2. etage.



Ca. 100 m² hårdttrægulv

Vare beskrivelse:

**Massiv (Keruing Yang)
20mm gulv i stave á
63x900mm med fer og
not på alle sider**

Ekstra info:

**Forvent lim på bagsiden
af stavene.
Fra enden af 2. etage.**




60 Gipsplader

Vare beskrivelse:

**6,5x900x2500mm
ubrugte plader efterladt
på 2. etage.**

Ekstra info:




Mahogni vinduesparti

Vare beskrivelse:

Stort vinduesparti inkl. en dør ca. 14,40x2,50 m.

Ekstra info:

Glasset skal nok listes af og tages ud for at kunne komme ned fra 2. etage med det.



7 solarier

557

Vare beskrivelse:

**Proff. solarier efterladt i
solcenter på 2. etage. +
en del ekstra rør.**

Ekstra info:

Ikke afprøvet.



Inventar fra Solcenter



558

Vare beskrivelse:

**14 døre, lamper, skranke
og køkken mv.
(minus solarier og rør)**

Ekstra info:

På 2. etage.





10 glasplader

Vare beskrivelse:

**99x233cm hærdede
10mm glasplader +
aluliste i top og bund + et
par smindre stykker.**

Ekstra info:

Tunge plader fra 2. sal



Døre og vinduer fra lydstudie



560

Vare beskrivelse:

**2 lyddøre 35db + 4
mahogni vinduer med
formodet lydglas.**

Ekstra info:

**Fra Radio 1 på 2. sal.
Øvrig inventar i
studiesiden kan medtages
efter ønske.**



Døre, køkken, bad, kontor


561

Vare beskrivelse:

Døre, glaspartier, møbler, toiletter, omklædning, køkken og andet inventar.

Ekstra info:

Tag hvad du kan bruge fra Radio 1 på 2. sal.





Mahogni vinduesparti

Vare beskrivelse:

**3 stk vinduer ca.
120x250cm med faste
glas.**

Ekstra info:

Fra 2. sal




Sikrings rullegitter

Vare beskrivelse:

**Alu rulle gitter ca
390x280cm fra 2. etage**

Ekstra info:

Ikke afprøvet.



Ca. 100 m² hårdttrægulv




564

Vare beskrivelse:

**Massiv (Keruing Yang)
20mm gulv i stave á
63x900mm med fer og
not på alle sider**

Ekstra info:

**Forvent lim på bagsiden
af stavene.
Fra gangen på 2. etage.**



16 Glasværn


566

Vare beskrivelse:

7 stk ca
8x1725x1000mm
hærdede glas værn plader
+ 9 mindre.

Ekstra info:

Stål holdere skal blive så
der kan etableres
faldsikring.




Rulleport og glasvæg

Vare beskrivelse:

**Ca. 335x300cm rulleport
til f.eks. butik + butiks
runderne.**

Ekstra info:

**Ikke afprøvet – fra -1
etagen.**




Sikrings rullegitter

Vare beskrivelse:

**Alu rulle gitter ca
390x280cm fra -1 etage**

Ekstra info:

Ikke afprøvet




Stål skydeport

Vare beskrivelse:

Måler ca. 350x330cm
med BS-60
gennemgangsdør.

Ekstra info:

Stor og tung fra -1 etagen.



Automatisk skydedør

Vare beskrivelse:

Dobbelt glas dør som måler ca. 330x240cm med Tormax automatik.

Ekstra info:

Ikke afprøvet – fra -1 etagen.



Reoler mv.

574

Vare beskrivelse:

Reoler og rustfri hylder.

Ekstra info:

Tøm rummet på øvre P-dæk.



Komprimator

577

Vare beskrivelse:
Bramidan CPS-2 maskine
til komprimering.

Ekstra info:
Ikke afprøvet da nogle
mangler. Står på øvre P-
dæk.




Parkeringsautomater mv.

Vare beskrivelse:

3 parkeringsautomater med billetter og skilte, retro personaleskab, reoler og meget andet inventar.

Ekstra info:

Tøm rummet på øvre P-dæk.



Diverse byggematerialer


581

Vare beskrivelse:

Døre, vinduer, stålprofiler, rionet osv.

Ekstra info:

Tøm rummet på Øvre P-dæk.





Special glas

Vare beskrivelse:

**2 paller med store stykker
hærdet og
specialformet/kurvet glas**

Ekstra info:

På Øvre P-dæk





Diverse inventar

Vare beskrivelse:

Træbøjler, gummilister, glashylder, transport kasse osv.

Ekstra info:

Tøm rummet på Nedre P-dæk.



Gitterbur mv.




584

Vare beskrivelse:

**Gitterbur med dørsektion
og vogne med diverse
inventar.**

Ekstra info:

**Tøm rummet på Nedre P-
dæk**



Natursten mv.

Vare beskrivelse:

**Store sten, granit grus, ca.
250 stk brosten og
herregårds
belægningsten.**

Ekstra info:



Brosten

587

Vare beskrivelse:

Klassiske granit brosten til belægning og mur mv.

Ekstra info:

Flere tusinde stk., som kan deles op i flere portioner.






Beton fliser

Vare beskrivelse:

50x50x5cm fliser foran lejlighederne.

Ekstra info:

Flere stk., som kan deles op i flere portioner.



33 Lejlighed Stuen 1

601

Vare beskrivelse:

**Bad, skabe, døre, gulve,
radiatorer, lamper og
andet inventar.**

Ekstra info:

- Minus komplet køkken og hårde hvidevarer, dog står ovn og vaskemaskine tilbage.



33 Lejlighed 1. sal 1

602

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus sort skifterplade, badeværelsesarmatur, tørretumbler (TØ) og vaskemaskine (VM)



33 Lejlighed 2. sal 1

603

Vare beskrivelse:

**Skabe, døre, gulve,
radiatorer, lamper og
andet inventar.**

Ekstra info:

Minus komplet køkken,
alle hårde hvidevarer
(både køkken og bad) og
badeværelsesmøbel inkl.
spejl



33 Lejlighed 2. sal 3

604

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus opvasker, Køl/frys og TØ/VM.



33 Lejlighed 1. sal 3

605

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus opvasker, VM/TØ og køl/frys



33 Lejlighed Stuen 3

606

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus komfur, TØ og opvaskemaskine



33 Lejlighed Stuen 2

607

Vare beskrivelse:

**Køkken, bad, skabe, døre,
gulve, radiatorer, lamper
og andet inventar.**

Ekstra info:



33 Lejlighed 1. sal 2

608

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus komplet køkken og alle hårde hvidevarer (både køkken og bad)



logo

logo


33 Lejlighed 2. sal 2

609

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre,
gulve, radiatorer, lamper
og andet inventar.

Ekstra info:



31 Lejlighed Stuen 2

610

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

Udpræget rygerhjem!



31 Lejlighed Stuen 1

611

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

Minus VM/TØ og opvasker .



31 Lejlighed 1.sal 1

612

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus TØ



31 Lejlighed 1.sal 2

613

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

Det menes at alle hårde hvidevarer er defekte.



31 Lejlighed 1.sal 3

614

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer, dog står vaskemaskine tilbage. Enkelte køkkenskabe mangler desuden



31 Lejlighed 1.sal 4


615

Vare beskrivelse:

**Bad, skabe, døre, gulve,
radiatorer, lamper og
andet inventar.**

Ekstra info:

- Minus komplet køkken og hårde hvidevarer, dog står ovn og køl/frys tilbage.



31 Lejlighed 2.sal 1

616

Vare beskrivelse:

**Skabe, døre, gulve,
radiatorer, lamper og
andet inventar.**

Ekstra info:



31 Lejlighed 2.sal 2

617

Vare beskrivelse:

**Skabe, døre, gulve,
radiatorer, lamper og
andet inventar. (minus
fryseskab)**

Ekstra info:



31 Lejlighed 2.sal 3


618

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer, dog står ovn tilbage



31 Lejlighed 2.sal 4

619

Vare beskrivelse:

**Køkken, bad, skabe, døre,
gulve, radiatorer, lamper
og andet inventar.**

Ekstra info:



31 Lejlighed Stuen 4

620

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:



31 Lejlighed Stuen 3

621

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer, dog står lille køleskab tilbage



11 Lejlighed Stuen

622

Vare beskrivelse:

**Døre, gulve, radiatorer,
lamper og andet inventar.**

Ekstra info:



15 Lejlighed 1. sal 1

623

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus opvasker og TØ/VM



15 Lejlighed 1. sal 2

624

Vare beskrivelse:

**Køkken, bad, skabe, døre,
gulve, radiatorer, lamper
og andet inventar.**

Ekstra info:



15 Lejlighed 1. sal 3

625

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer (både køkken og bad).



15 Lejlighed 1. sal 4


626

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer (både køkken og bad).



15 Lejlighed 1. sal 5

627

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus alle hårde hvidevarer (både køkken og bad).



15 Lejlighed 2. sal 1


628

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus VM



15 Lejlighed 2. sal 2


629

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus opvasker, ovn, frys og TØ/VM



15 Lejlighed 2. sal 3

630

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus opvasker



15 Lejlighed 2. sal 4

631

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus TØ/VM og opvasker



17 Lejlighed Stuen

633

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

- Minus komplet køkken og alle hårde hvidevarer



logo

logo

19 Lejlighed Stuen

634

Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

(minus garderober)



21 Lejlighed Stuen

635


Vare beskrivelse:

Køkken, bad, skabe, døre, gulve, radiatorer, lamper og andet inventar.

Ekstra info:

Minus garderobeskabe + der er maling på det kunstige klinkegulv

.




Viceværtens kontor

Vare beskrivelse:

Skrivebord, møbler, pengeskab (nøgle mangler), toilet og andet inventar.

Ekstra info:

Tag det du kan bruge, dog ikke PC, og tekniske styringer etc.



Depotrum

702

Vare beskrivelse:

Plæneklipper, hækklipper, sprøjte og skabe med reservedel osv.

Ekstra info:

Tag det du kan bruge.



Glasvæg med skydedør

703

Vare beskrivelse:

Ekstra info:

Fra City Motion i -1 etagen. Funktionalitet ikke afprøvet.



Materialepas Akustikplader

Torvecenteret, 8600 Silkeborg

Rekvirent: **A Enggaard A/S**

Dato: **25-11-2021**

DMR-sagsnr.: **2021-2000-14**

Bygningsdel	Materiale	Dimensioner (mm)	Mængde	Anvendelse	Miljømæssige hensyn, se også /1/	Kommentar
Akustikplade						
Akustikloft 	Gips	600x600 mm	Ukendt	1	Lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,73 mg/kg er konstateret i materialer i Torvecenteret. P7 og S116	Der skal foretages almindelig rengøring af overflader

Der er ikke udtaget prøve af de beskrevne materialer for PCB, men der er konstateret lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,73 mg/kg på gipslofter i området og materialerne kan derfor indeholde mindre mængder PCB. Det vurderes dog at indholdet ikke vil udgøre nogen sundhedsfare ved genanvendelse, hverken ved direkte berøring eller via evt. afdampning til indeklimaet.

Materialekortlægningen for akustikplader i Torvecenteret, 8600 Silkeborg er samlet i ovenstående tabel, hvor materialets mulige anvendelse er angivet i henhold til opdelingen vist her til højre.

Alle mål/antal angivet i tabellen er ca. mål/antal, så der bør foretages konkret opmåling/optælling af emne før projektering.

Talkode/farve	Anvendelse
1	Genbrug
1a	Direkte genbrug
1b	Forberedelse til genbrug
2	Genanvendelse
3	Nyttiggørelse
3a	Materiale nyttiggørelse
3b	Termisk nyttiggørelse
4	Deponi/destruktion
5	Ukendt

Reference:

/1/

Dansk Miljørådgivning A/S, 2021.
Rapport vedrørende orienterende miljøundersøgelse af bygninger.
Torvecenteret, Silkeborg





Materialepas Døre

Torvecenteret, 8600 Silkeborg

Rekvirent: **A Enggaard A/S**

Dato: **25-11-2021**

DMR-sagsnr.: **2021-2000-14**

Bygningsdel	Materiale	Dimensioner (mm)	Mængde	Anvendelse	Miljømæssige hensyn, se også /1/ (Prøvenummer fra /1/ beskrevet med fed)	Kommentar
Indvendige døre						
Døre fra centeret 	Træ	Varierer	Ukendt	1	Indeholdende bly og nikkel svarende til forurenede affald og zink svarende til farligt affald. P1	Alle malede indvendige døre i centeret.
Evt fabriksmalede døre. 	Træ, fabriksmalede					
Døre fra lejligheder 	Træ	Varierer	Ukendt	1	Lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg er konstateret i materialer i lejligheder. Tungmetaller er under grænseværdier for forurenede affald. P39, P49, P62.	Der skal foretages almindelig rengøring af overflader.

Maling på døre indeholder bly, nikkel og zink. Indholdene vurderes ikke at udgøre et indeklimamæssigt problem (spredning til luft). Der er ikke udtaget prøver af de beskrevne materialer for PCB, men der er konstateret lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg på overflader i andre materialer i lejlighederne og centeret og materialerne kan derfor indeholde mindre mængder PCB. Det vurderes dog at indholdet ikke vil udgøre nogen sundhedsfare ved genanvendelse, hverken ved direkte berøring eller via evt. afdampning til indeklimaet. Ved bearbejdning, fx slibning af døre inden malerbehandling, skal der tages arbejdsmiljømæssige hensyn herunder brug af værnemidler iht. /2/. Afslebet materiale fra døre i centeret skal bortskaffes som farligt affald.

Materialekortlægningen for døre i Torvecenteret, 8600 Silkeborg er samlet i ovenstående tabel, hvor materialets mulige anvendelse er angivet i henhold til opdelingen vist her til højre.

Talkode/farve	Anvendelse
1	Genbrug
1a	Direkte genbrug
1b	Forberedelse til genbrug
2	Genanvendelse
3	Nyttiggørelse
3a	Materiale nyttiggørelse
3b	Termisk nyttiggørelse
4	Deponi/destruktion
5	Ukendt

Materialepas Hårdttræs gulve

Torvecenteret, 8600 Silkeborg

Rekvirent: **A Enggaard A/S**

Dato: **25-11-2021**

DMR-sagsnr.: **2021-2000-14**

Bygningsdel	Materiale	Dimensioner (mm)	Mængde	Anvendelse	Miljømæssige hensyn, se også /1/ (Prøvenummer fra /1/ beskrevet med fed)	Kommentar
Hårdttræs gulve						
Gulv 	Hårdttræ	20 mm	Ukendt	1	Indeholdende tungmetaller i spartellag svarende til forurenede affald. P71, S106, S107, S119, S120, S121.	Der skal foretages afrensning af spartel/kløbemasse.

Spartellag indeholder nikkel og zink. Nikkel og zink vurderes ikke at være flygtigt eller udgøre et indeklimamæssigt problem (spredning til luft). Trægulve skal afrenses for gulvspartel forud for genbrug af gulvet. Der skal ved håndtering og bearbejdning af trægulve tages arbejdsmiljømæssige hensyn herunder brug af værnemidler iht. /2/. Afrenset spartel bortskaffes iht. kommunens retningslinjer. Ved optagning af gulv skal det opmagasineres overside mod overside og bagside mod bagside indtil nedlægning.

Materialekortlægningen for hårdttrægulv i Torvecenteret, 8600 Silkeborg er samlet i ovenstående tabel, hvor materialets mulige anvendelse er angivet i henhold til opdelingen vist her til højre.

Alle mål/antal angivet i tabellen er ca. mål/antal, så der bør foretages konkret opmåling/optælling af emne før projektering.

Talkode/farve	Anvendelse
1	Genbrug
1a	Direkte genbrug
1b	Forberedelse til genbrug
2	Genanvendelse
3	Nyttiggørelse
3a	Materiale nyttiggørelse
3b	Termisk nyttiggørelse
4	Deponi/destruktion
5	Ukendt

Reference:

/1/ Dansk Miljørådgivning A/S, 2021.
Rapport vedrørende orienterende miljøundersøgelse af bygninger.
Torvecenteret, Silkeborg

/2/ BFA, 2017.
Branchevejledning om støv på byggepladsen




Materialepas Inventar

Christian 8.s Vej 31-33, 8600 Silkeborg

Rekvirent: **A Enggaard A/S**

Dato: **25-11-2021**

DMR-sagsnr.: **2021-2000-14**

Bygningsdel	Materiale	Dimensioner (mm)	Mængde	Anvendelse	Miljømæssige hensyn, se også /1/	Kommentar
Skabsinventar og hårde hvidevarer						
Skabsinventar 	Træ	Varierer	Ukendt	1	Lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg er konstateret i materialer i lejligheder.	Der skal foretages almindelig rengøring af overflader.
Hårde hvidevarer 	Metal	Varierer	Ukendt	1	Lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg er konstateret i materialer i lejligheder.	Der skal foretages almindelig rengøring af overflader.
Radiatorer 	Metal	Varierer	Ukendt	1	Lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg er konstateret i materialer i lejligheder.	Der skal foretages almindelig rengøring af overflader.

Der er ikke udtaget prøver af de beskrevne materialer, men der er konstateret lavt indhold af PCB i intervallet 0-0,54 mg/kg på overflader i andre materialer i lejlighederne og materialerne kan derfor indeholde mindre mængder PCB. Det vurderes dog at indholdet ikke vil udgøre nogen sundhedsfare ved genanvendelse, hverken ved direkte berøring eller via evt. afdampning til indeklimaet.

Materialekortlægningen for inventar i Christian 8.s Vej 31-33, 8600 Silkeborg er samlet i ovenstående tabel, hvor materialets mulige anvendelse er angivet i henhold til opdelingen vist her til højre.

Talkode/farve	Anvendelse
1	Genbrug
1a	Direkte genbrug
1b	Forberedelse til genbrug
2	Genanvendelse
3	Nyttiggørelse
3a	Materiale nyttiggørelse
3b	Termisk nyttiggørelse
4	Deponi/destruktion
5	Ukendt

Reference:
/1/

Dansk Miljørådgivning A/S, 2021.
Rapport vedrørende orienterende miljøundersøgelse af bygninger.
Torvecenteret, Silkeborg

